



Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO: CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO





Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO:

LAVADO GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO:

LAVADO DEL MOTOR





Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO:**ESTADO DE LAS LLANTAS****FALTA BIRLO DELANTERO**



Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE


Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO:
ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO: MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN MASTIL CUARTEADAS





Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF2580

Fecha: 18/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394F02447

N° Econ. MONT-13

Ubicación: TECNOPARQUE

LAVADO Y ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO:
HORÓMETRO DEL EQUIPO EL 18/09/23 Y
CÓDIGO ACTIVO OIL D290 "SENSOR DE MOTOR
DE VELOCIDAD

OBSERVACIONES:

LLAVE ROTA, EL PEDAZO FALTANTE ESTÁ EN EL
LLAVÍN

