



Empresa: WALDO CARRASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF2573	Fecha: 20/09/23
Equipo: LINDE	Modelo: H35D-02	Serie: H2X39E02709	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 24,171.3H

REEMPLAZO DE REFACCIONES:

REEMPLAZO DE SENSOR ÁNGULO DE DIRECCIÓN





Empresa: WALDO CARRASCO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2573

Fecha: 20/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X39E02709

Ubicación: CÁRDENAS

Horómetro: 24,171.3H

REEMPLAZO DE REFACCIONES:

REEMPLAZO DE MAGNETO DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN





Empresa: WALDO CARRASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF2573	Fecha: 20/09/23
Equipo: LINDE	Modelo: H35D-02	Serie: H2X39E02709	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 24,171.3H

REEMPLAZO DE REFACCIONES:

PANTALLA DE MONTACARGAS MONSTRANDO SIN CÓDIGOS DE EVENTOS EN RELACIÓN A LA FALLA, EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CON NORMALIDAD, SE ENTREGA A OPERADOR PARA QUE VERIFIQUE LA CORRECCIÓN REALIZADA

PENDIENTE:

REEMPLAZAR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE ANTICONGELANTE

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE FARO TRASERO DE REVERSA
- REQUIERE REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA
- REQUIERE CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA AL OPERADOR EVITAR CHARCOS DE AGUA PARA NO DAÑAR EL SENSOR DE DIRECCIÓN

