



Empresa: DOKA

Solicitante:

Código QR: MONT-13

N. Orden: SN

Fecha: 20/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40T

Serie: H2X394F02447

Ubicación VILLAHERMOSA

Horómetro: 96,319 H

FALLA “ RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR Y ESCAPE” LIMPIEZA DE BOBINA DE IGNICIÓN



FALLA “ RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR Y ESCAPE” REEMPLAZO DE BUJÍAS



**Empresa:** DOKA**Solicitante:****Código QR:** MONT-13**N. Orden:** SN**Fecha:** 20/09/23**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40T**Serie:** H2X394F02447**Ubicación:** VILLAHERMOSA**Horómetro:** 96,319 H

FALLA “ RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR Y ESCAPE ”

EQUIPO OPERATIVO

