



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

CAMBIO DE FILTRO ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT


Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





MONT-20

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF2618	Fecha: 21/09/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	N° Económico: MONT-20	Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

RELLENO 8 LTS DE ACEITE HIDRAULICO





MONT-20

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** MONT-20**N. Orden:** KAUF2618**Fecha:** 21/09/2023**Equipo:** HYSTER**Modelo:** H60FT**Serie:** N177V03681M**N° Económico:** MONT-20**Horómetro:** 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS. NIVELADO DE LIQUIDO ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-20	N. Orden: KAUF2618	Fecha: 21/09/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	N° Económico: MONT-20	Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS. LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT


Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-20

N. Orden: KAUF2618

Fecha: 21/09/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H60FT

Serie: N177V03681M

N° Económico: MONT-20

Horómetro: 17092

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS.

OBSERVACIONES:

- MANGUERAS DE GATO DE INCLINACIÓN TIENE FUGA
- FUGA DE ACEITE DE MOTOR EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS
- REQUIERE CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS (CABLES EN MAL ESTADO Y BRINCA LA CHISPA).

