



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. GERARDO MIJANDOS

Código QR: MONT-07

N. Orden: KAUF2321

Fecha: 03/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394G02067

N° Económico: MONT-07

Horómetro: 7465.2

FALLA: "ENCIENDE EL CODIGO DE ERROR DE BUJIA DE PRECALENTAMIENTO Y SACA HUMO NEGRO DEL ESCAPE" ESCANEO Y CORRECCION DE FALLA CON CODIGO P0299

Diagnóstico guiado | Códigos de avería+parámetros | Entradas + Salidas

Generalidades | Registro de averías (borrar)

Registro de averías (borrar)

Código	DTC number	Status
P 0299	A	
P 0045	B	

Registro

Borrar | Inicio

P0201	Válvula de inyección cil. 1 -0Y1- avería eléctrica en circuito
P0202	Válvula de inyección cil. 2 -0Y2- avería eléctrica en circuito
P0203	Válvula de inyección cil. 3 -0Y3- avería eléctrica en circuito
P0204	Válvula de inyección cil. 4 -0Y4- avería eléctrica en circuito
P0219	0B13 -sensor de cigüeñal señal no plausible
P0234	Regulación de presión de sobrecarga, límite de regulación sobrepasado
P0236	Regulación de presión de sobrecarga -0B1- señal no plausible
P0237	Regulación de presión de sobrecarga -0B1- señal demasiado pequeña
P0238	Regulación de presión de sobrecarga -0B1- señal demasiado grande
P0260E	Activación para lámpara de control filtro de partículas Diesel
P0263	Divergencia caudal de inyección cil. 1
P0266	Divergencia caudal de inyección cil. 2
P0269	Divergencia caudal de inyección cil. 3
P0272	Divergencia caudal de inyección cil. 4
P0299	Regulación de presión de sobrecarga, por debajo del límite de regulación
P0300	Fallos de combustión detectados
P0301	Cil. 1 fallos de combustión detectados
P0302	Cil. 2 fallos de combustión detectados

*F2 Instrucciones | *F3 Medir | *F4 Cargar | *F5 Guardar | *F6 Imprimir | *F7 Depend | *F8 Ajuste