

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2671

Fecha: 30/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254 **N° Económico:**

Horómetro:

FALLA REPORTADA “FUGA POR MANGUERA TIPO BANJO DE FILTRO HIDRAULICO”

REEMPLAZO DE MANUERA DE ALTA PRESION DEL VENTILADOR AL FILTRO HIDRAULICO DE ALIMENTACION





VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2671

Fecha: 30/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254 N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA “FUGA POR MANGUERA TIPO BANJO DE FILTRO HIDRAULICO”

REEMPLAZO DE MANUERA DE ALTA PRESION DEL VENTILADOR AL FILTRO HIDRAULICO DE ALIMENTACION





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2671

Fecha: 30/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254


N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA “FUGA POR MANGUERA TIPO BANJO DE FILTRO HIDRAULICO”

OBSERVACIONES:

- PRESENTA DESGASTE EN LLANTAS TRASERAS





Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2671

Fecha: 30/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro:

FALLA REPORTADA “FUGA POR MANGUERA TIPO BANJO DE FILTRO HIDRAULICO”

OBSERVACIONES:

- PRESENTA FISURAS EN LLANTAS DELANTERAS

