



VHSA - 0059

Empresa: INTEGRON

Solicitante: ING. VICTOR ZAMORA

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF2382

Fecha: 27/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393G03139

N° Económico:

Horómetro: 5213.4

**FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA"**

REEMPLAZO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE SUCCION Y RETORNO





VHSA - 0059

**Empresa:** INTEGRON

**Solicitante:** ING. VICTOR ZAMORA

**Código QR:** VHSA-0059

**N. Orden:** KAUF2382

**Fecha:** 27/09/2023

**Equipo:** LINDE

**Modelo:** H25D

**Serie:** H2X393G03139

**N° Económico:**

**Horómetro:** 5213.4

**FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA"**  
**REEMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0059

**Empresa:** INTEGRON

**Solicitante:** ING. VICTOR ZAMORA

**Código QR:** VHSA-0059

**N. Orden:** KAUF2382

**Fecha:** 27/09/2023

**Equipo:** LINDE

**Modelo:** H25D

**Serie:** H2X393G03139

**N° Económico:**

**Horómetro:** 5213.4

## FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA"

SE ESCANEAN CODIGOS DE AVERIOS

### OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE REEMPLAZO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION, DEJANDO PENDIENTE SENSOR OB3 Y OY5

PRESION SOLICITADO: 22,000 PSI

PRESION REAL: 16,000 PSI