




Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”:

SE ARRANCA LA UNIDAD Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE;


TAPÓN DE RADIADOR EN MAL ESTADO, REQUIERE CAMBIO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”:
RADIADOR EN MAL ESTAD, REQUIERE MANTENIMIENTO INTERNO
LA MANGUERA DE RADIADOR REQUIERE CAMBIO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”:

SE OBSERVAN MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN MAL ESTADO, REQUIERE CAMBIO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	



FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”:
REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
Y REQUIERE REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación:		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”:
SE REPARA Y MONTA RADIADOR





Empresa: OLMECA DRILLING **Solicitante:** JOSE MANUEL AGUIRRE **Código QR:** VHSA-0099 **N. Orden:** KAUF2750 **Fecha:** 14/10/2023

Equipo: CATERPILLAR **Modelo:** CDP70 **Serie:** 20C64704 **Ubicación:** **Horómetro:**

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”

SE CAMBIAN MANGUERAS DE ENFRIADOR DE LA TRANSMISION AL RADIADOR Y SE CAMBIAN ABRAZADERAS





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”

SE CAMBIAN MANGUERAS DE ENFRIADOR DE LA TRANSMISION AL RADIADOR Y SE CAMBIAN ABRAZADERAS





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”
CAMBIO DE REFRIGERANTE





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF2750	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	CDP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA “FUGA DE ANTICONGELANTE POR LA PARTE DE ABAJO”

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE TAPON DEL RADIADOR