



VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

LIMPIEZA Y DRENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

REEMPLAZO DE SENSOR DE BANCO HIDRAULICO





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA HIDRAULICA A BANCO HIDRAULICO





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

REEMPLAZO DE MANGUERA DE FILTRO DE RETORNO AL BANCO HIDRAULICO





VHSA-0120

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCION, REEMPLAZO DE BUJES LATERALES DE EJE DE DIRECCION Y REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DIRECCION





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0120	N. Orden: KAUF2656	Fecha: 14/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 17649	Ubicación: PARAÍSO	Horómetro: 23,407 HR

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE EJE DE DIRECCION





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2656	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	23,407 HR

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

OBSERVACIONES:

- DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCION
- REEMPLAZO DE BUJES LATERALES DE EJE DE DIRECCION
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DIRECCION
- REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA HIDRAULICA A BANCO HIDRAULICO
- REEMPLAZO DE SENSOR DE BANCO HIDRAULICO
- REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO DE TRANSMISION
- LIMPIEZA Y DRENADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
- REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE 5 ABRAZADERAS PARA MANGUERAS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA FLOTADOR DE COMBUSTIBLE (A VECES MARCA Y EN OCACIONES NO)
- BLUESPOT NO FUNCIONA YA QUE SUS CABLES SE REVENTARON Y SE FUERON DENTRO DE ESTRUCTURA DEL MONTACARGAS
- REEMPLAZAR FOCOS DE CUARTOS TRASEROS(ESTAN FUNDIDOS)