





Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF2689	Fecha:	04/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	H2X393W06815	Ubicación		Horómetro:	14,484 HRS

FALLA REPORTADA: “DAÑO EN ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL”**REEMPLAZO DE ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL Y SENSOR DE CIGÜEÑAL**



Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF2689	Fecha:	04/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	H2X393W06815	Ubicación:		Horómetro:	14,484 HRS

FALLA REPORTADA: “DAÑO EN ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL”**REEMPLAZO DE ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL Y SENSOR DE CIGÜEÑAL**



Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0096	N. Orden:	KAUF2689	Fecha:	04/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D	Serie:	H2X393W06815	Ubicación		Horómetro:	14,484 HRS

FALLA REPORTADA: “DAÑO EN ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL”

REEMPLAZO DE ARNÉS DE SENSOR DE CIGÜEÑAL Y SENSOR DE CIGÜEÑAL

OBSERVACIONES:*REQUIERE REEMPLAZO DE SELLO DE PISTÓN DE LEVANTE (IZQ)**REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE INCLINACIÓN (CÓDIO ZZI)*