




Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS



**FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
SE ENCUENTRAN CABLES DAÑADOS. (VCM) REQUIERE REEMPLAZO INCLUSO SE GIRA EL ARNÉS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS




**FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
SE ENCUENTRAN CABLES DAÑADOS. (VCM)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS




**FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
SE REALIZA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS


FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
SE REALIZA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS


**FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
SE REALIZA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0228	N. Orden: KAUF2771	Fecha: 20/10/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02712	Ubicación: JALPA DE MENDEZ	Horómetro: 5,130 HRS

FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77 SE REALIZA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS

FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77

OBSERVACIÓN: MANGUERAS DESFORRADAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0228	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	20/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02712	Ubicación	JALPA DE MENDEZ	Horómetro:	5,130 HRS

**FALLA REPORTADA “EQUIPO BLOQUEADO, PRESENTA CÓDIGOS F16, F34, F75 Y E77
EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

