





Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: JOSE AGUIRRE	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF2755	Fecha: 23/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Ubicación	Horómetro: 7431 HRS

FALLA REPORTADA: "TRABAJA UN RATO Y DESPUES DE APAGA" SE ENCUENTRA CODIGO DE MODULO BLOQUEADO ECM







VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: JOSE AGUIRRE	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF2755	Fecha: 23/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Ubicación	Horómetro: 7431 HRS

FALLA REPORTADA: "TRABAJA UN RATO Y DESPUES DE APAGA"

SE ENCUENTRA CODIGO DE MODULO BLOQUEADO ECM





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560


Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2755	Fecha:	23/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación		Horómetro:	7431 HRS

FALLA REPORTADA: “TRABAJA UN RATO Y DESPUES DE APAGA”
SE REEMPLAZA BOMBA ELECTRICA AUXILIAR





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2755	Fecha:	23/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393B2254	Ubicación		Horómetro:	7431 HRS

FALLA REPORTADA: “TRABAJA UN RATO Y DESPUES DE APAGA”

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRA CODIGO DE MODULO BLOQUEADO ECM
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA AUXILIAR
- LIMPIEZA DE CONECTOR DEL OB4
- SE REEMPLAZA RELAYS DE ECM
- EN CASO DE PERSISTIR LA FALLA SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL ECM
- QUEDA OPERATIVO BAJO OBSERVACION