




Empresa: DICONSA TAPACHULA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0193	N. Orden: KAUFNSN	Fecha: 25/10/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02710	Ubicación: TAPACHULA	Horómetro: 5158.7 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA, EL ARNES NO FUNCIONA”
REEMPLAZO DE ARNES DE CUERPO DE ACELERACION





Empresa:	DICONSA TAPACHULA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0193	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02710	Ubicación	TAPACHULA	Horómetro:	5158.7 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA, EL ARNES NO FUNCIONA”

REEMPLAZO DE ARNES DE CUERPO DE ACELERACION (QUEDA OPERATIVO)





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA TAPACHULA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0193	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02710	Ubicación	TAPACHULA	Horómetro:	5158.7 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA, EL ARNES NO FUNCIONA”

OBSERVACIONES:

- SE REVISAN NIVELES DE FLUIDOS