




Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: "REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO"

REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENOS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: "REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO"

CAMBIO DE 4 RETENES DE MASA INFERIOR Y SUPERIOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: "REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO"

CAMBIO DE 4 RETENES DE MASA INFERIOR Y SUPERIOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: “REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO”
CAMBIODE BALATAS DELANTERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: "REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO"

REEMPLAZO DE 2 KIT DE ERRAJES DE BALATAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	26/10/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9715 HRS

FALLA REPORTADA: "REPORTAN BALERO Y TEMAS DE FRENADO, ANOCHE SE DETUVO"**OBSERVACIONES:**

- 2 MANGUERAS DEL DESPLAZADOR Y 2 TUBOS FUGAN ACEITE HIDRAULICO (SEGÚN MUESTRAS)
- TAPA DE DEPOSITO DE FRENOS NO SIRVE
- BALERO DE MASTIL DE CARRETILLA

