



Empresa:	DICONSA TUXTLA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación	TUXTLA	Horómetro:	4642 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA”

SE REEMPLAZA RETEN DE MASA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA





Empresa:	DICONSA TUXTLA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	4642 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA"

SE REEMPLAZA RETEN DE MASA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA





Empresa:	DICONSA TUXTLA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	4642 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA”

SE REEMPLAZA RETEN DE MASA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

