



MONT-11

|                           |                     |                            |                                |                            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> MONT-11  | <b>N. Orden:</b> KAUF2841      | <b>Fecha:</b> 01/11/2023   |
| <b>Equipo:</b> LINDE      | <b>Modelo:</b> H50T | <b>Serie:</b> H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 6402 HRS |

## REEMPLAZO DE DOS BOBINAS DE IGNICION CILINDRO 1 Y 6





MONT-11

|                           |                     |                            |                                |                            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> MONT-11  | <b>N. Orden:</b> KAUF2841      | <b>Fecha:</b> 01/11/2023   |
| <b>Equipo:</b> LINDE      | <b>Modelo:</b> H50T | <b>Serie:</b> H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 6402 HRS |

SE NIVELÓ 1 LT DE ANTICONGELANTE

