



Empresa:	ASFALTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0004	N. Orden:	KAUF2860	Fecha:	07/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004D08329W	Ubicación		Horómetro:	4029 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FRENOS (CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON)





Empresa:	ASFALTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0004	N. Orden:	KAUF2860	Fecha:	07/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004D08329W	Ubicación		Horómetro:	4029 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FRENOS (CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON)





VHSA - 0004

Empresa: ASFALTAB	Solicitante:	Código QR: VHSA-0004	N. Orden: KAUF2860	Fecha: 07/11/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004D08329W	Ubicación:	Horómetro: 4029 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FRENOS





Empresa:	ASFALTAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0004	N. Orden:	KAUF2860	Fecha:	07/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004D08329W	Ubicación		Horómetro:	4029 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"

OBSERVACIONES:

- SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE FRENADO ENCONTRANDO FALLA INTERNA EN BOMBA DE FRENADO
- REQUIERE CAMBIO DE CILINDROS Y BOMBA DE FRENOS