





Empresa:	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0150	N. Orden:	KAUF2912	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	YTO	Modelo:	CPC15	Serie:	11011500014	Ubicación		Horómetro:	1852.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0150	N. Orden:	KAUF2912	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	YTO	Modelo:	CPC15	Serie:	11011500014	Ubicación		Horómetro:	1852.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0150

Empresa:	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0150	N. Orden:	KAUF2912	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	YTO	Modelo:	CPC15	Serie:	11011500014	Ubicación		Horómetro:	1852.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0150

Empresa:	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0150	N. Orden:	KAUF2912	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	YTO	Modelo:	CPC15	Serie:	11011500014	Ubicación		Horómetro:	1852.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBSERVACIONES:

- SERVICIO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.
- QUEDA PENDIENTE LAVADO POR FALTA DE AGUA



Empresa:	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0150	N. Orden:	KAUF2912	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	YTO	Modelo:	CPC15	Serie:	11011500014	Ubicación		Horómetro:	1852.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OTRAS OBSERVACIONES:

- CAMBIAR BOMBA DE FRENOS Y LIMPIEZA DE BALATAS
- LEVANTA EL MASTIL MUY LENTO
- VENTILADOR EN MAL ESTADO
- LUCES EN GENERAL EN MAL ESTADO, NECESITA REPARACION

CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS



SERVICIO AL RADIADOR Y CAMBIAR ANTICONGELANTE



FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR CILINDRO DE DIRECCION

