



VHSA-0095

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEIVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	7551.7

FALLA REPORTA: "FUGA DE ACEITE POR FILTRO DE TRANSMISION, CADENA FLOJA LADO IZQUIERDO"
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0095

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEIVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	7551.7

FALLA REPORTA: "FUGA DE ACEITE POR FILTRO DE TRANSMISION, CADENA FLOJA LADO IZQUIERDO"

NIVELADO DE FLUIDOS, RELLENO DE 3 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0095

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEIVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	7551.7

FALLA REPORTA: “FUGA DE ACEITE POR FILTRO DE TRANSMISION, CADENA FLOJA LADO IZQUIERDO”
CALIBRACION DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEIVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	7551.7

FALLA REPORTA: "FUGA DE ACEITE POR FILTRO DE TRANSMISION, CADENA FLOJA LADO IZQUIERDO"
OBSERVACIONES.

MOTOR DE ARRANQUE SE ARRASTRA TANTITO AL ARRANCAR COMO SI LA BATERIA NO TUVIERA CARGA

