



Empresa: DESARROLLADORES ANCOS	Solicitante: OSCAR AYALA	Código QR: MONT-18	N. Orden: KAUF2894	Fecha: 13/11/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Ubicación: BALANCAN	Horómetro: 2650.7HRS

SE ANEXA ODT DEBIDO A QUE NO HAY FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO REALIZADO

KAUFMANN

Empresa: DESARROLLADORES ANCOS
Solicitante: OSCAR AYALA
Numero Economico: MONT-18
N° de Orden: KAUF2894

Marca: HELI
Modelo del montacargas: CPQYD70
Serie del montacargas: 250701K5676
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

el equipo requiere cambio de faros delanteros

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE: *[Firma]*
"EL CLIENTE"

ENTREGA: *[Firma]*
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

KAUFMANN

Empresa: DESARROLLADORES ANCOS
Solicitante: OSCAR AYALA
Numero Economico: MONT-18
N° de Orden: KAUF2894

Marca: HELI
Modelo del montacargas: CPQYD70
Serie del montacargas: 250701K5676
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

el equipo requiere cambio de faros delanteros

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE: *[Firma]*
"EL CLIENTE"

ENTREGA: *[Firma]*
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"