





|                 |                |                     |           |                   |           |                   |          |                   |              |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2921 | <b>Fecha:</b>     | 15/12/2023   |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232427   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,043.5 HRS |

## REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA





|                 |                |                     |           |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO SANTOS | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2921 | <b>Fecha:</b>     | 15/12/2023  |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232427   | <b>Ubicación</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11043.5 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

-QUEDA PENDIENTE EL NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO HASTA PONER EL GATO DE LEVANTE LATERAL.

-REQUIERE CALIBRACIÓN.