



Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0232	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 20/12/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20649	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 14499.6HRS

CABLE DE SENSOR DE VELOCIDAD DAÑADO





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0232	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 20/12/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20649	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 14499.6HRS

REPARACIÓN DE CABLE DE SENSOR DE VELOCIDAD Y RECETEO DE CÓDIGOS





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0232	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 20/12/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20649	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 14499.6HRS

UNIDAD QUEDA OPERATIVA





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0232	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/12/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20649	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	14499.6HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN BANCO DE VÁLVULAS.