



Empresa: DRIL QUIP	Solicitante: EDUARDO SALAZAR	Código QR: MONT-11	N. Orden: INT-35	Fecha: 03/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00159	Ubicación: CARR. VHSA-CARDENAS	Horómetro: 8,459HRS

FALLA REPORTADA: “NO SUBEN LAS CUCHILLAS Y ESTA PRESENTE EL TESTIGO DEL RAYO”

SE CORRIGE FALLA Y SE ELIMINA CODIGO DE AVERIAS, REEMPLAZANDO JOYSTICK DEL MANDO DEL CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL DEL MASTIL






Empresa: DRIL QUIP **Solicitante:** EDUARDO SALAZAR **Código QR:** MONT-11 **N. Orden:** INT-35 **Fecha:** 03/01/2024

Equipo: LINDE **Modelo:** H50T **Serie:** H2X394H00159 **Ubicación:** CARR. VHSA-CARDENAS **Horómetro:** 8,459HRS

FALLA REPORTADA: "NO SUBEN LAS CUCHILLAS Y ESTA PRESENTE EL TESTIGO DEL RAYO"

SE CORRIGE FALLA Y SE ELIMINA CODIGO DE AVERIAS, REEMPLAZANDO JOYSTICK DEL MANDO DEL CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL DEL MASTIL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:	EDUARDO SALAZAR	Código QR:	MONT-11	N. Orden:	INT-35	Fecha:	03/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación	CARR. VHSA-CARDENAS	Horómetro:	8,459HRS

FALLA REPORTADA: “NO SUBEN LAS CUCHILLAS Y ESTA PRESENTE EL TESTIGO DEL RAYO”**OBSERVACIONES:**

- REQUIERE CAMBIO DE LLAVIN DE ARRANQUE POR LLAVE QUEBRADA
- EL EQUIPO REQUIERE EXTINTOR