





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID CASTILLO	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-20	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”, LAVADO Y LUBRICADO DE EQUIPO
REEMPLAZO DE ORING DEL VULVO DE ACIETE DE TRANSMISION





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante: DEYVID CASTILLO	Código QR: MONT-20	N. Orden: INT-20	Fecha: 17/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H60FT	Serie: N177V03681M	Ubicación: CARDENAS	Horómetro:

**FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”, LAVADO Y LUBRICADO DE EQUIPO
REEMPLAZO DE ORING DEL VULVO DE ACIETE DE TRANSMISION**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID CASTILLO	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-20	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”, LAVADO Y LUBRICADO DE EQUIPO
SE LAVA Y LUBRICA EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID CASTILLO	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-20	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”, LAVADO Y LUBRICADO DE EQUIPO
SE LAVA Y LUBRICA EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID CASTILLO	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-20	Fecha:	17/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”, LAVADO Y LUBRICADO DE EQUIPO**OBSERVACIONES:**

SE HACE REVISION EN GENERAL

SE LAVA TODO EL EQUIPO

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO