



VHSA-0177

Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: VHSA-0177	N. Orden: KAUF2758	Fecha: 18/10/23
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: D00+5V13196V	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,318 HRS


FALLA REPORTADA “ UNA MANGEURA ESTÁ MUY TENSA Y ROZA CON UN TORNILLO, PROVOCA ALAMBRES EXPUESTOS”
CAMBIO DE SELLOS 3 CONEXIONES





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: VHSA-0177	N. Orden: KAUF2758	Fecha: 18/10/23
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: D00+5V13196V	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,318 HRS

FALLA REPORTADA “ UNA MANGEURA ESTÁ MUY TENSA Y ROZA CON UN TORNILLO, PROVOCA ALAMBRES EXPUESTOS” CAMBIO DE SELLOS 3 CONEXIONES





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: VHSA-0177	N. Orden: KAUF2758	Fecha: 18/10/23
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: D00+5V13196V	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,318 HRS

FALLA REPORTADA “ UNA MANGEURA ESTÁ MUY TENSA Y ROZA CON UN TORNILLO, PROVOCA ALAMBRES EXPUESTOS”
DESMONTAJE DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA COLOCAR EN SU POSICIÓN ADECUADA





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: VHSA-0177	N. Orden: KAUF2758	Fecha: 18/10/23
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: D00+5V13196V	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,318 HRS

**FALLA REPORTADA “ UNA MANGEURA ESTÁ MUY TENSA Y ROZA CON UN TORNILLO, PROVOCA ALAMBRES EXPUESTOS”
QUEDO OPERATIVO**

