



|          |        |              |                  |            |           |           |          |            |             |
|----------|--------|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0129 | N. Orden: | KAUF3064 | Fecha:     | 04/01/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25         | Serie:     | 91733     | Ubicación |          | Horómetro: | 10132.2 HRS |

## HORÓMETRO





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |


## SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO 8 LTS





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 2 LTS





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## DESMONTAJE DE TAMBORES PARA LIMPIEZA DE BALATAS







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## DESMONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS





|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## PRENSADO DE LLANTAS







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

## MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS







|                 |        |                     |                  |                   |           |                  |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3064 | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25         | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 10132.2 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- REQUIERE REEMPLAZAR 3 BIRLOS CON TUERCAS DE MAZA DE RUEDA.

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE ACEITE QUE VA DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN AL BANCO VÁLVULAS DE PALANCA.