




Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

HORÓMETRO





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

SUMISNITRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS


NO SE HIZO EL REEMPLAZO DE FILTROS, DEBIDO A QUE NO ERAN LOS CORRESPONDIENTES Y EL CLIENTE LOS PROPORCIONO.





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS


LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0182	N. Orden:	KAUF3020	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD50-KU2K2	Serie:	230503B4932	Ubicación		Horómetro:	266.5HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-SE REQUIERE CAMBIO DE BARRILLA DE FRENO DE MANO (ESTA QUEBRADA Y NO LIBERA EL FRENADO.

-EL OPRESOR DE LA SILLA ESTA DESCONECTADO, REQUIERE CHECAR SISTEMA ELECTRICO.