



VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 8 LTS





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE






VHSA-0124

Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0124	N. Orden: KAUF3102	Fecha: 15/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5FT	Serie:	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 998.8 HRS

LAVADO DE EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0124	N. Orden: KAUF3102	Fecha: 15/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5FT	Serie:	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 998.8 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0124

Empresa: CEMEX	Solicitante: CARLOS SANDIN	Código QR: VHSA-0124	N. Orden: KAUF3102	Fecha: 15/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5FT	Serie:	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 998.8 HRS

ENGRASADO GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3102	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5FT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	998.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LUCES DELANTERAS.
- REQUIERE CAMBIO DE ALARMA DE REVERSA.
- REQUIERE CAMBIO DE CLAXÓN.
- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.