



Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

*REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

*SUMINISTRO DE ORING DE MANGUERA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3144	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación	VHSA	Horómetro:	4,662 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN SISTEMA DE AVANCE.
- EL EQUIPO QUEDA FUERA DE OPERACIÓN.