



MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*SUMINISTRO DE LÍQUIDO PARA FRENOS





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL (ANTES)





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL (DESPUES)





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

***LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN (ANTES Y DESPUES)**





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*LAVADO DE CADENAS






MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*LUBRICADO DE CADENAS





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2833	Fecha:	07/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H30XT	Serie:	D466RR03238P	Ubicación		Horómetro:	13,8276 H

OBSERVACIONES

- BASE DE DESPLAZADOR ESTA SOBRE SALIDO Y DESALINEADO.
- EL MASTIL: REVISIÓN DE FRENOS SE VA MUY ABAJO EL PEDAL.
- REEMPLAZAR TODAS LAS GRASERAS DEL EJE DE DIRECCIÓN.
- ESPEJO LATERAL NO TIENE.
- EQUIPO NO ARRANCA POR FALTA DE TANQUE DE GAS.