



|          |       |              |                   |            |              |           |               |            |             |
|----------|-------|--------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: | ING. JORGE TOLEDO | Código QR: | MONT-09      | N. Orden: | INT-64        | Fecha:     | 30/01/2024  |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H40D              | Serie:     | H2X394F03572 | Ubicación | COATZACOALCOS | Horómetro: | 5,804.2 HRS |

## FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN PISTÓN CENTRAL"

### \*DESMONTAJE DE GATO CENTRAL DE LEVANTE POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |       |                     |                   |                   |              |                  |               |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b> | INT-64        | <b>Fecha:</b>     | 30/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D              | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación</b> | COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> | 5,804.2 HRS |


### \*CONDICIONES DEL GATO CENTRAL DE LEVANTE ANTES DEL CAMBIO DE SELLOS





|                 |       |                     |                   |                   |              |                  |               |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b> | INT-64        | <b>Fecha:</b>     | 30/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D              | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación</b> | COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> | 5,804.2 HRS |

**\*REEMPLAZO DE KIT SELLOS Y PULIDO DE VÁSTAGO POR ABOLLADURAS A GATO CENTRAL**





|                       |                                       |                            |                                 |                               |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX | <b>Solicitante:</b> ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> MONT-09  | <b>N. Orden:</b> INT-64         | <b>Fecha:</b> 30/01/2024      |
| <b>Equipo:</b> LINDE  | <b>Modelo:</b> H40D                   | <b>Serie:</b> H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> 5,804.2 HRS |

**\*CONDICIONES DE LOS BALEROS DEL CARRO PORTAL HORQUILLAS ANTES DE SU REEMPLAZO**





|                       |                                       |                            |                                 |                               |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX | <b>Solicitante:</b> ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> MONT-09  | <b>N. Orden:</b> INT-64         | <b>Fecha:</b> 30/01/2024      |
| <b>Equipo:</b> LINDE  | <b>Modelo:</b> H40D                   | <b>Serie:</b> H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> 5,804.2 HRS |

**\*REEMPLAZO DE BALEROS DEL CARRO PORTA HORQUILLAS**





|                       |                                       |                            |                                 |                               |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX | <b>Solicitante:</b> ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> MONT-09  | <b>N. Orden:</b> INT-64         | <b>Fecha:</b> 30/01/2024      |
| <b>Equipo:</b> LINDE  | <b>Modelo:</b> H40D                   | <b>Serie:</b> H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> 5,804.2 HRS |

## \*HORÓMETRO





|                 |       |                     |                   |                   |              |                  |               |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | ING. JORGE TOLEDO | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b> | INT-64        | <b>Fecha:</b>     | 30/01/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D              | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación</b> | COATZACOALCOS | <b>Horómetro:</b> | 5,804.2 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE LA BASE DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.