




Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CONTACTO PARA CLAXÓN





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

***INSTALACIÓN DE BASE DE EXTINTOR.**

***SUMINISTRO DE EXTINTOR.**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS


***HORÓMETRO**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS


***ANTES DE LA LIMPIEZA DEL EQUIPO**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

*REVISIÓN DE LÍQUIDO DE BATERÍA





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

OBSERVACIONES:

✓ REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO.

• SE ENCUENTRAN CABLES DE CONTROLADOR DE TRACCIÓN LADO DERECHO (CLABES UXW) DAÑADOS Y RECALENTADOS.

➤ RECOMENDACIONES: CAMBIAR 4 MTS DE CABLE Y 4 PINES DE OJAL.





MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:	ING. JORGE ASENCIO	Código QR:	MONT-25	N. Orden:	INT-2023-12-09	Fecha:	31/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,444.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

FARO DERECHO DAÑADO.



ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DESGASTADO, REQUIERE ENCASQUILLADO.



RESORTE DEL FRENO DE PIE ENLOGADO, SE RECOMIENDA CAMBIO.

