




|          |        |              |                   |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUEMEL | Código QR: | VHSA-0125 | N. Orden:  | KAUFSN       | Fecha:     | 30/01/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 75466     | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 12,993.5 H |

## FALLA REPORTADA: "PROBLEMAS DE ARRANQUE E INESTABILIDAD DEL MOTOR"

### \*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR



### \*REEMPLAZO DE ROTOR





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0125 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN       | <b>Fecha:</b>     | 30/01/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 75466     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 12,993.5 H |

**\*REEMPLAZO DE BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS**

