



|                 |        |                     |                   |                   |           |                  |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3192     | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10,586.5 H |

**FALLA REPORTADA: “NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y REVISIÓN EN GENERAL PARA DESCARTAR FUGAS Y/O CONSUMO”**

**\*NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LTS)**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                  |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0129 | <b>N. Orden:</b> | KAUF3192     | <b>Fecha:</b>     | 12/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91733     | <b>Ubicación</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 10,586.5 H |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERA DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL BANCO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN, TIENE FUGA EN LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA.
- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERAS DE BAJA PRESIÓN DE ½ DE LA TRANSMISIÓN AL RADIADOR, PRESENTA FUGA.
- CLAXÓN NO FUNCIONA, REQUIERE CAMBIO.
- BAQUELITAS DE DESPLAZAMIENTO YA SE DESGASTARON, REQUIERE CAMBIO (SE TRABA EL EQUIPO).
- CINTURÓN DE SEGURIDAD SE TRABA, REQUIERE CAMBIO.