



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS


*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

***REEMPLAZO DE CABLES DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS


***REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3267	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación		Horómetro:	3,735.2 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**

