



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR






Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

***REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**

***REEMPLAZO DE CABLES DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0266	N. Orden:	KAUF3269	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY30	Serie:	219013666	Ubicación		Horómetro:	4,040.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR MAGUERAS DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN.
- REEMPLAZAR BAQUELITAS DE MÁSTIL.
- REQUIERE LIMPIEZA DE BALATAS, SERVICIO A FRENOS.