



|          |               |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|---------------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | PEDRO PERALTA | Solicitante: |         | Código QR: | VHSA-0149    | N. Orden:  | KAUF3151 | Fecha:     | 04/03/2024 |
| Equipo:  | LINDE         | Modelo:      | H30D-02 | Serie:     | H2X393201121 | Ubicación: |          | Horómetro: | 10,833.9 H |

**FALLA REPORTADA: "REEMPLAZO DE SENSOR DAÑADO"****\* REEMPLAZO DE EMISOR DE IMPULSO DE CIGÜEÑAL Y ARNES DE EMISOR DE IMPULSO**