




Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN"

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL MONTACARGAS





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE BOMBA DE ACEITE**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE RETEN DE ARBOL DE LEVAS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DEL CIGÜEÑAL





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF3138	Fecha:	02/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO POR MOTIVO DE RUIDO EXTRAÑO EN LA PARTE INTERNA DEL MOTOR PROBOCADO POR LA BANDA DE DISTRIBUCIÓN Y BANDA DE BOMBA DE ACEITE.
- REQUIERE DESMONTAR MÁQUINA PARA SU REVISIÓN Y REPARACIÓN INTERNA.
- SE DESMONTA CULATA DE MOTOR PARA SU TRASLADO A REPARACIÓN, YA QUE SE ENCUENTRAN QUEBRADOS 2 BALANCINES.

