



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

FALLA REPORTADA: "SE CALIENTA EL EQUIPO Y TIRA EL ANTICONGELANTE"


***PURGADO EN LINEA DE RADIADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

***REEMPLAZO DE TERMOSTATO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-180	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13,765.4 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS

