






Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

✓ INSTALACIÓN Y AJUSTE DE SENSOR DE DIRECCIÓN ECR

✓ CALIBRACIÓN DE CICLOS DE ROTACIÓN MANUAL COMPLETADA





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

✓ CÓDIGO 71 SOLUCIONADO, SWITCH DE PARKING NO ACTIVABA

✓ CÓDIGO DE FALLA 99 ELIMINADO





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0037

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3223	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE INSTALAR SENSOR NUEVO