



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3356	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,598.3 HRS

FALLA REPORTADA: "SONIDO ANORMAL EN EJE DE DIRECCIÓN"

***SE HACE REVISIÓN EN MAZAS Y TUERCAS. EL RUIDO ANORMAL SE DEBE A QUE TRAE TUERCAS DE DIFERENTE MEDIDAS Y LOS BIRLOS SE ESTABAN AFLOJANDO.**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3356	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,598.3 HRS

***SE REAPRETAN TUERCAS DE BIRLOS DE MAZA TRASERA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3356	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,598.3 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3356	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	8,598.3 HRS

***OTRAS OBSERVACIONES:**

- REQUIERE CAMBIO DE TUERCAS DE MAZA DE DIRECCIÓN PARA APRETAR LAS RUEDAS.
- COLOCAR GRASERAS EN BAQUELAS DE DIRECCIÓN.