




Empresa: INTERLAKEN	Solicitante: KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR: VHSA-0270	N. Orden: KAUF3354	Fecha: 20/03/2024
Equipo: XILIN	Modelo: CTD15R-E	Serie:	Ubicación: CALZADAS, VER.	Horómetro: HRS

- SE HACE REVISIA APILADOR XILIN POR FALLA, NO ENCIENDE.
- SE INSPECCIONA Y SE RELIZAN PRUEBAS DE CONTROL Y POTENCIA INICIANDO POR SWITCH DE LLAVE, ENCONTRANDO PARO DE EMERGENCIA DAÑADO Y SE REQUIERE CAMBIO.
- EL PARO DE EMERGENCIA ESTÁ OXIDADO.





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0270	N. Orden:	KAUF3354	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	XILIN	Modelo:	CTD15R-E	Serie:		Ubicación	CALZADAS, VER.	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA DE 29.6 VOLTS A PATIN ELÉCTRICO (HELI CBD15)





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0270	N. Orden:	KAUF3354	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	XILIN	Modelo:	CTD15R-E	Serie:		Ubicación	CALZADAS, VER.	Horómetro:	HRS

✓ PATIN QUEDA OPERATIVO





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0270	N. Orden:	KAUF3354	Fecha:	20/03/2024
Equipo:	XILIN	Modelo:	CTD15R-E	Serie:		Ubicación	CALZADAS, VER.	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL MÓDULO QUE SE REEMPLAZARÍA EN EL EQUIPO XILIN NO SE CAMBIO POR TEMAS DE SEGURIDAD POR AFECCIÓN DE LA OXIDACIÓN.