




Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3358	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4,152.2 HRS

FALLA REPORTADA: "REEMPLAZO DE FOCOS EN MALAS CONDICIONES"


***REEMPLAZO DE FOCOS**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3358	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	4,152.2 HRS

*REEMPLAZO DE FOCOS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3358	Fecha:	22/03/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación	JUCHITAN	Horómetro:	4,152.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE PLAFONERA PARTE TRASERA, YA QUE TIENE QUEMADO LA PARTE DONDE HACE TIERRA Y NO ENCIENDE, LO QUE PROVOCA UN CORTO.