





|          |            |              |             |            |            |            |              |            |            |
|----------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | DEACERO    | Solicitante: | MAURA RAMOS | Código QR: | VHSA-0253  | N. Orden:  | KAUF3329     | Fecha:     | 16/03/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | FG30        | Serie:     | AF13C30580 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | HRS        |

**FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"**



**\*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL SWITCH DE ARRANQUE**





|                 |            |                     |             |                   |            |                  |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DEACERO    | <b>Solicitante:</b> | MAURA RAMOS | <b>Código QR:</b> | VHSA-0253  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3329     | <b>Fecha:</b>     | 16/03/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG30        | <b>Serie:</b>     | AF13C30580 | <b>Ubicación</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*REEMPLAZO DE LÍNEA ELÉCTRICA DEL SWITCH





|                 |            |                     |             |                   |            |                  |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DEACERO    | <b>Solicitante:</b> | MAURA RAMOS | <b>Código QR:</b> | VHSA-0253  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3329     | <b>Fecha:</b>     | 16/03/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG30        | <b>Serie:</b>     | AF13C30580 | <b>Ubicación</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE CON TERMINALES DE OJO PARA LOS CABLES DE IGNICIÓN





|          |            |              |             |            |            |            |              |            |            |
|----------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | DEACERO    | Solicitante: | MAURA RAMOS | Código QR: | VHSA-0253  | N. Orden:  | KAUF3329     | Fecha:     | 16/03/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | FG30        | Serie:     | AF13C30580 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | HRS        |

**\*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO, QUEDANDO EN SU NIVEL CORRECTO**





|                 |            |                     |             |                   |            |                  |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DEACERO    | <b>Solicitante:</b> | MAURA RAMOS | <b>Código QR:</b> | VHSA-0253  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3329     | <b>Fecha:</b>     | 16/03/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG30        | <b>Serie:</b>     | AF13C30580 | <b>Ubicación</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR, QUEDANDO EN NIVEL ÓPTIMO**

