




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

FALLA REPORTADA: “PRESENTA FALLA MECÁNICA, MISMA QUE MARCA EN EL TABLERO, ASÍ MISMO NO ARRANCA”

DIAGNÓSTICO:


NO DABA MARCHA, REVISIÓN DE SEÑAL DEL SWITCH HACIA MOTOR DE ARRANQUE CORRECTO, SE REALIZÓ PRUEBA DE MOTOR DE ARRANQUE CON VOLTAJE DIRECTO, SIN RESPUESTA.





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

*REEPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

*LIMPIEZA DE TERMINALES DE CABLES DE POTENCIA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

***REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR DE CHISPA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

*INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3372	Fecha:	26/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	23,638.6 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE DEL CILINDRO DE LEVANTE.
- REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO.