



Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0253	N. Orden:	KAUF3398	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30	Serie:	AF13C30580	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "CORTO ELÉCTRICO EN SWITCH DE INGNICIÓN"

***SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO EL APAGADOR DE LUCES FRONTALES (REQUIERE REEMPLAZAR EL APAGADOR)**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0253	N. Orden:	KAUF3398	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30	Serie:	AF13C30580	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0253	N. Orden:	KAUF3398	Fecha:	02/04/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30	Serie:	AF13C30580	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE HACE ENTREGA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR.
- EL EQUIPO REQUIERE CORREGIR FUGAR DE ACEITE DE MOTOR POR JUEGO DE JUNTAS GENERAL.
- REQUIERE REEMPLAZO DEL TABLERO DYSPLAY Y ACCESORIOS.

