



Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3410	Fecha:	05/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"




*SE ENCONTRO UN FALSO CONTACTO EN EL CONECTOR DEL SENSOR CKP





Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3410	Fecha:	05/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

***SE REALIZÓ SOLDADURA DE PINES DIRECTO A SENSOR CKP**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PEDRO PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0149	N. Orden:	KAUF3410	Fecha:	05/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393201121	Ubicación:	NACAJUCA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR BASE DE FILTRO DE ACEITE, PRESENTA FRACTURA.
- REEMPLAZAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE.