




MONT-12

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-12	N. Orden:	INT55	Fecha:	10/04/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F01203	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, José María Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT-55	Fecha:	16/01/2024
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	MONT-12
Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Economico / Ubicación:	MONT-12 TALLER
Modelo:	H35D	Capacidad:	3.5 TON
Serie:	H2X393F01203	Horómetro / Km:	
FALLA REPORTADA			
1 SE APAGO EL MOTOR DEL MONTACARGAS Y NO HA QUERIDO ENCENDER			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cant	Unidad	Descripción
1	1	SERV	DIAGNOSTICO, REVISION Y REPARACION DE FALLA
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
DÍA		MES	AÑO
09		04	24
NOMBRE		FIRMA	
Luis			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			
			



Empresa: KAUFMANN Solicitante: Código QR: MONT-12 N. Orden: INT55 Fecha: 10/04/2024

Equipo: LINDE Modelo: H35D Serie: H2X393F01203 Ubicación: TALLER Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: KAUFMANN Solicitante: ISRAEL CARMONA Numero Economico: MONT-12 N° de Orden: INT-55	Marca: LINDE Modelo del montacargas: H35D Serie del montacargas: H2X393F01203 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor			Faros delanteros		
Aceite de transmisión			Faro trasero		
Aceite hidraulico			Bluespot		
Anticongelante			Torreta		
Fuqññ de frenos			Claxon		
Combrobacion de	SI	NO	Alarma de reversa		
Bifos delanteros			Cinturon de seguridad		
Bifos traseros			Extintor vigente		
Guarda de carga			Switch de arranque (llave)		
Pernos de cilindros hidraulicos			El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado			Fuga en cilindros de inclinación		
Banda de alternador			Fuga en cilindros de levanta		
Lje de dirección			Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Freno de estacionamiento			Fuga en Cilindro de dirección		
Buleros de mastil			Fuga en bomba hidraulica		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			Fuga en bancos hidraulicos		
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidraulicas		
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor		
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		
Tanque de gas 2			Fuga en diferencial		
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas			Presenta fisuras		
Aro de la base dañada			Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
-----------------------------	----	----

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"