



Empresa:	DOGO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0274	N. Orden:	KAUF3456	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG25XT	Serie:	25052B9921	Ubicación:		Horómetro:	1,960.0 HRS

FALLA REPORTADA: “A VECES AVANZA, A VECES NO”

REEMPLAZO DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA





Empresa:	DOGO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0274	N. Orden:	KAUF3456	Fecha:	17/04/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG25XT	Serie:	25052B9921	Ubicación:		Horómetro:	1,960.0 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MÓDULO CONTROLADOR DE TRANSITO POR PRESENTAR FALLO INTERNO.
- EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SOBRECALENAMIENTO.

