



Empresa:	CORNA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT156	Fecha:	12/04/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CORONA	Horómetro:	474.7 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
I° de Orden:	INT-156	Fecha:	10/04/2024
Empresa:	CORONA	Código QR:	MONT-32
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Tipo de servicio:	ENTREGA
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HELI	No. Economico / Ubicación:	MONT-32 CORONA
Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Capacidad:	
Serie:	250303F5395	Horómetro / Km:	474.7 hrs
FALLA REPORTADA			
1 REEMPLAZO DE EXTINTOR			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE EXTINTOR
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
REFACCIONES A UTILIZAR			
1	1	PZA	EXTINTOR
2			
3			
OBSERVACIONES			
Se reemplaza extintor vigente.			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
12 DÍA		04 MES	2024 AÑO
TÉCNICO		AUXILIAR	
NOMBRE		Omar Gomez	
FIRMA		[Firma]	



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa:	CORNA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT156	Fecha:	12/04/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CORONA	Horómetro:	474.7 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: MONT-32 N° de Orden: INT-156	Marca: HELI Modelo del montacargas: CPQYD30-KU1G3 Serie del montacargas: 250303F5395 Horometro:	
--	--	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidraulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobacion de			Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturon de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidraulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☐	☒
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☐	☒
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☐	☒
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☐	☒
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidraulica	☐	☒
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidraulicos	☐	☒
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidraulicas	☐	☒
El montacargas cuenta con			Fuga en motor	☐	☒
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☐	☒
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☐	☒
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☐	☒	Presenta Fisuras	☐	☒
Aro de la base dañada	☐	☒	Presenta Desgajamiento	☐	☒

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE

"EL CLIENTE"

ENTREGA

"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO